

Document: **Beleidsnota – Budget 2025**
Eredienst: **Kerkfabriek Sint-Pieter**
Diocesaan nummer: **DN1534**
Adres: **Rotselaarsebaan 10**
3220 Holsbeek
Deelgemeente: **Sint-Pieters-Rode**
Stad/Gemeente: **Holsbeek**

Deze beleidsnota bevat toelichtingen bij het budget 2025

Exploitatie

De opstelling van de begroting van de kerkfabriek voor 2025 is gebaseerd op het meerjarenplan (MJP) 2020-2025 en de jaarrekening 2023 met waar nodig correcties op basis van de actuele cijfers van 2024. De belangrijkste aanpassingen en afwijkingen in verband met de dagelijkse werking worden in deze nota vermeld:

- Zolang de gepensioneerde pastoraal werkster taken blijft vervullen voor de parochie, op vrijwillige basis, kan zij door de Kerkfabriek op aanvraag (via onkostennota) vergoed worden voor gemaakte kosten voor onder andere aankoop van materiaal, communicatie en kilometervergoeding.

Het verslag van Monumentenwacht (inspectie november 2023) stelt dat het gebouw zich over het algemeen in redelijke toestand bevindt. Het beveelt desalniettemin aan om dringende herstellingswerken uit te voeren om de veiligheid te garanderen en voor een goede instandhouding van het kerkgebouw. In de mate van het mogelijke zal hiervoor beroep gedaan worden op de diensten en expertise van de gemeente.

Onder andere onderstaande adviezen vereisen de aandacht:

- Op verschillende plaatsen zijn er lekken waardoor water in de onderliggende structuur dringt. Die moeten hersteld moeten worden. De leien worden licht bros, maar hebben nog een voldoende levensduur.
- De kerk verkeert structureel in redelijke toestand. De dekstenen van topgevels in blauwe hardsteen, het voegwerk en de muurankers dienen kortelings nagekeken en hersteld te worden. Ook aangrenzend muurwerk moet hersteld worden.
- Het houten schrijnwerk is dringend aan een schilderbeurt toe.
- De bliksemafleiding dient nagekeken te worden.
- Torenluiken moeten vervangen of hersteld worden, liefst uit te voeren in een watervast materiaal.
- De opstaande structuur van de dakkapellen is uitgevoerd in multiplex die volledig gedegradeerd is en uit elkaar valt en moet vervangen worden.
- Om inspectie van de kappen toe te laten dienen de ladders aan de buitenzijde van de dakkapellen toegankelijk gemaakt te worden door het plaatsen van voldoende ladderhaken, of moet overwogen worden of toegang vanuit het interieur van de toren (weer) mogelijk gemaakt kan worden.

Er worden geen budgetten voorzien voor andere gebouwen dan het kerkgebouw van Sint-Pieters-Rode.

Investerings

In het recentste verslag van Monumentenwacht (inspectie november 2023) werden een aantal aanbevelingen geformuleerd. Een aantal aspecten daarvan werden al eerder aangekaart. Niet alle financiële gevolgen van de voorgestelde aanpassingen zijn op dit moment bekend. Bij concretisering van de projecten zullen budget en meerjarenplan waar nodig aangepast worden. Waar mogelijk zal hiervoor ook een beroep gedaan worden op eventuele subsidiemogelijkheden van de provincie en/of andere overheden.

Het **orgelrestauratiedossier** is nog steeds in uitvoering bij de gemeentelijke overheid.

Met het oog op grondig onderhoud **en herstelling van het portaal** – dat werd uitgesteld in afwachting van de beëindiging van de vernieuwingswerken voor de verwarming – wordt een budget geschat van € 5 000 voor het opnieuw bezetten en schilderen van de muren, de herstelling van de deuren, het aanbrengen van plafondisolatie en de vervanging van de verlichting door LED-lampen. Deze werken zijn wel afhankelijk van de voortgang van de orgelrestauratie, waarbij na het wegnemen van de orgelkast zal moeten blijken of de onderliggende vloer vervangen moet worden.

Zoals voorzien is in het meerjarenplan 2020-2025 zal een budget opgenomen worden van € 20.000 in zijn totaliteit voor 2024.

Correct bevonden door de kerkraad op 06/06/2024.

Greveraars Paul

Morré Eric

Salaets Mark

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

